

Kód VÚ	Na			F			Cl			SO4			NO3			PO4			Fe			Mn			NH4			Cr			Cu		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C									
SK1000100P	6,9	200	103,45	0,1	1,5	0,8	12,6	100	56,3	66,8	250	158,4	4,5	50	27,25	0,04			0,06	0,2	0,13	0,01	0,05	0,03	0,04	0,5	0,27	0,001	0,05	0,0255	0,002	1	0,501
SK1000200P	12	200	105,75	0	1,5	0,8	21,5	100	60,75	47,8	250	148,9	14,2	50	32,1	0,004			0,05	0,2	0,125	0,01	0,05	0,03	0,01	0,5	0,255	0,001	0,05	0,0255	0,002	1	0,501
SK1000300P	8,9	200	104,45	0,2	1,5	0,9	24,6	100	62,3	65,2	250	157,6	6,6	50	28,3	0,02			0,07	0,2	0,135	0,01	0,05	0,03	0,02	0,5	0,26	0,002	0,05	0,026	0,004	1	0,502
SK1000400P	14	200	107,2	0,1	1,5	0,8	30,6	100	65,3	78,7	250	164,35	11,6	50	30,8	0,005			0,07	0,2	0,135	0,01	0,05	0,03	0,05	0,5	0,275	0,001	0,05	0,0255	0,001	1	0,5005
SK1000500P	10	200	105,15	0,1	1,5	0,8	13,5	100	56,75	47,8	250	148,9	19	50	34,5	0,02			0,07	0,2	0,135	0,01	0,05	0,03	0,05	0,5	0,275	0,002	0,05	0,026	0,007	1	0,5035
SK1000600P	7,5	200	103,75	0,5	1,5	1	2,7	100	51,35	20,7	250	135,35	1,5	50	25,75	0,04			0,6	0,2	0,2	0,7	0,05	0,05	0,3	0,5	0,4	0,003	0,05	0,0265	0,005	1	0,5025
SK1000700P	17	200	108,6	0,1	1,5	0,8	18,5	100	59,25	37,7	250	143,85	7,9	50	28,95	0,2			0,07	0,2	0,135	0,05	0,05	0,05	0,07	0,5	0,285	0,002	0,05	0,026	0,008	1	0,504
SK1000800P	40	200	119,8	0,1	1,5	0,8	21,3	100	60,65	31,6	250	140,8	1,5	50	25,75	0,08			0,1	0,2	0,15	0,1	0,05	0,05	0,9	0,5	0,5	0,002	0,05	0,026	0,006	1	0,503
SK1000900P	8,2	200	104,1	0,1	1,5	0,8	9,9	100	54,95	45,8	250	147,9	12,4	50	31,2	0,005			0,05	0,2	0,125	0,03	0,05	0,04	0,9	0,5	0,5	0,002	0,05	0,026	0,004	1	0,502
SK1001000P	13	200	106,3	0,1	1,5	0,8	22,5	100	61,25	52,2	250	151,1	30	50	40	0,02			0,1	0,2	0,15	0,04	0,05	0,045	0,1	0,5	0,3	0,002	0,05	0,026	0,009	1	0,5045
SK1001100P	18	200	108,75	0,1	1,5	0,8	28,2	100	64,1	50,3	250	150,15	25,6	50	37,8	0,05			0,2	0,2	0,2	0,2	0,05	0,05	0,4	0,5	0,45	0,002	0,05	0,026	0,007	1	0,5035
SK10012000P	17	200	108,55	0,1	1,5	0,8	31,1	100	65,55	81,7	250	165,85	25,8	50	37,9	0,05			0,1	0,2	0,15	0,1	0,05	0,05	0,2	0,5	0,35	0,002	0,05	0,026	0,006	1	0,503
SK10013000P	8,2	200	104,1	0,1	1,5	0,8	9,9	100	54,95	45,8	250	147,9	12,4	50	31,2	0,01			0,06	0,2	0,13	0,1	0,05	0,05	0,03	0,5	0,265	0,002	0,05	0,026	0,004	1	0,502
SK10014000P	25	200	112,5	0,1	1,5	0,8	16,7	100	58,35	92,1	250	171,05	11,6	50	30,8	0,04			0,1	0,2	0,15	0,01	0,05	0,03	0,07	0,5	0,285	0,002	0,05	0,026	0,005	1	0,5025
SK10015000P	22	200	111	0,2	1,5	0,9	44,7	100	72,35	84,7	250	167,35	9,7	50	29,85	0,02			0,1	0,2	0,15	0,01	0,05	0,03	0,09	0,5	0,295	0,004	0,05	0,027	0,008	1	0,504
SK10016000P	16	100	57,8	0,3	1,5	0,9	9,9	100	54,95	45,8	250	147,9	12,4	50	31,2	0,04			0,09	0,2	0,145	0,003	0,05	0,027	0,03	0,5	0,265	0,001	0,05	0,0255	0,003	1	0,5015
SK20010FK	16	100	57,8	0,2	1,5	0,9	7,8	100	53,9	94,2	250	172,1	16,8	50	33,4	0,1			0,04	0,2	0,12	0,07	0,05	0,07	0,05	0,5	0,275	0,002	0,05	0,026	0,007	1	0,5035
SK2000200P	58	100	79,05	0,3	1,5	0,9	70,3	100	85,15	183	250	216,5	46	50	48	0,005			0,05	0,2	0,125	0,03	0,05	0,04	0,05	0,5	0,275	0,001	0,05	0,0255	0,004	1	0,502

Vysvetlivky:

A - požad'ová hodnota

B - referenčná hodnota

C - prahová hodnota

Kód VÚ	As			Cd			Se			Pb			Hg			Na			Cl			SO4			NO3		
SK1000100P	0,002	0,01	0,006	0,001	0,003	0,002	0,001	0,01	0,0055	0,005	0,01	0,0075	0,0004	0,001	0,0007	6,9	200	103,45	12,6	100	56,3	66,8	250	158,4	4,5	50	27,25
SK1000200P	0,002	0,01	0,006	0,001	0,003	0,002	0,001	0,01	0,0055	0,003	0,01	0,0065	0,0004	0,001	0,0007	12	200	105,75	21,5	100	60,8	47,8	250	148,9	14,2	50	32,1
SK1000300P	0,002	0,01	0,006	0,001	0,003	0,002	0,002	0,01	0,006	0,004	0,01	0,007	0,0005	0,001	0,00075	8,9	200	104,45	24,6	100	62,3	65,2	250	157,6	6,6	50	28,3
SK1000400P	0,002	0,01	0,006	7E-04	0,003	0,002	0,001	0,01	0,0055	0,003	0,01	0,0065	0,0002	0,001	0,0006	14	200	107,2	30,6	100	65,3	78,7	250	164,4	11,6	50	30,8
SK1000500P	0,001	0,01	0,0055	7E-04	0,003	0,002	0,001	0,01	0,0055	0,004	0,01	0,007	0,0001	0,001	0,00055	10	200	105,15	13,5	100	56,8	47,8	250	148,9	19	50	34,5
SK1000600P	0,003	0,01	0,0065	0,001	0,003	0,002	0,001	0,01	0,0055	0,01	0,01	0,01	0,0005	0,001	0,00075	7,5	200	103,75	2,7	100	51,4	20,7	250	135,4	1,5	50	25,75
SK1000700P	0,004	0,01	0,007	7E-04	0,003	0,002	0,001	0,01	0,0055	0,002	0,01	0,006	0,0001	0,001	0,00055	17	200	108,6	18,5	100	59,3	37,7	250	143,9	7,9	50	28,95
SK1000800P	0,002	0,01	0,006	7E-04	0,003	0,002	0,001	0,01	0,0055	0,005	0,01	0,0075	0,0001	0,001	0,00055	40	200	119,8	21,3	100	60,7	31,6	250	140,8	1,5	50	25,75
SK1000900P	0,0005	0,01	0,0053	2E-04	0,003	0,002	0,001	0,01	0,0055	0,003	0,01	0,0065	0,0002	0,001	0,0006												
SK1001000P	0,005	0,01	0,0075	0,001	0,003	0,002	0,002	0,01	0,006	0,005	0,01	0,0075	0,0004	0,001	0,0007	13	200	106,3	22,5	100	61,3	52,2	250	151,1	30	50	40
SK1001100P	0,002	0,01	0,006	4E-04	0,003	0,002	0,001	0,01	0,0055	0,002	0,01	0,006	0,0004	0,001	0,0007	18	200	108,75	28,2	100	64,1	50,3	250	150,2	25,6	50	37,8
SK10012000P	0,001	0,01	0,0055	0,001	0,003	0,002	0,002	0,01	0,006	0,005	0,01	0,0075	0,0004	0,001	0,0007	17	200	108,55	31,1	100	65,6	81,7	250	165,9	25,8	50	37,9
SK10013000P	0,001	0,01	0,0055	4E-04	0,003	0,002	0,001	0,01	0,0055	0,001	0,01	0,0055	0,0001	0,001	0,00055												
SK10014000P	0,0005	0,01	0,0053	0,001	0,003	0,002	0,001	0,01	0,0055	0,004	0,01	0,007	0,0004	0,001	0,0007	25	200	112,5	16,7	100	58,4	92,1	250	171,1	11,6	50	30,8
SK10015000P	0,002	0,01	0,006	0,001	0,003	0,002	0,002	0,01	0,006	0,008	0,01	0,009	0,0004	0,001	0,0007	22	200	111	44,7	100	72,4	84,7	250	167,4	9,7	50	29,85
SK10016000P	0,001	0,01	0,0055	4E-04	0,003	0,002	0,001	0,01	0,0055	0,001	0,01	0,0055	0,0001	0,001	0,00055												
SK20010FK	0,002	0,01	0,006	0,002	0,003	0,003	0,001	0,01	0,0055	0,008	0,01	0,009	0,0004	0,001	0,0007												
SK2000200P	0,001	0,01	0,0055	5E-05	0,003	0,002	0,001	0,01	0,0055	0,002	0,01	0,006	0,0003	0,001	0,00065												

Vysvetlivky:

A - požad'ová hodnota

B - referenčná hodnota

C - prahová hodnota